


PINZA PARALELA SERIE SHZ

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: Aluminio.
- . Material del vástago: Acero inoxidable.
- . Filtraje de aire necesario: 40 µm.
- . Junta estándar: NBR.
- . Presión de Trabajo: 1..10bar.
- . Temperatura de Trabajo: -20..80°C.

Configurable



CÓMO PEDIR SU REFERENCIA:

Indicar Serie, letra Función*, Diámetro, -, letra Detección (*opción sin letra, no indicar nada)

Serie	Función	Ø	-	Detección
SHZ	Doble efecto*	10		
	SA: Simple efecto (N.O.)	16		S: Magnética
	SB: Simple efecto (N.C.)	20		
		25		

EJEMPLOS DE REFERENCIA:

Ref.	Ø (mm) émbolo	Carrera de apertura (mm)	Fuerza de apertura	Fuerza de cierre
SHZ10-S			34 x P*	22 x P*
SHZSA10-S	10	4	—	14 x P*
SHZSB10-S			26 x P*	—
SHZ16-S			90 x P*	68 x P*
SHZSA16-S	16	6	—	54 x P*
SHZSB16-S			76 x P*	—
SHZ20-S			136 x P*	90 x P*
SHZSA20-S	20	10	—	70 x P*
SHZSB20-S			118 x P*	—
SHZ25-S			204 x P*	138 x P*
SHZSA25-S	25	14	—	110 x P*
SHZSB25-S			174 x P*	—

P* (Presión en Mpa).

Ejemplo de cálculo de fuerzas con pinza SHZ10 a 6bar de presión: $17,6 \times 0,6 = 10,56$ N.cm.
Contáctenos o vea tarifa para otros tamaños, carreras y accesorios.




SHZ

Sensor magnético de posición recomendado:

HX-07 (ver página 340 para información adicional)

INSTALACIÓN BRAZO EXTERNO

Ø	Ø Tornillo	Máx. Par de apriete (Nm)
10	M2.5X0.45	0.31
16	M3X0.5	0.59
20	M4X0.7	1.4
25	M5X0.8	2.8




DEDO EXTERNO
(No suministrable)

PINZA PARALELA

SERIE SHZ



MEDIDAS:



Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		O	P	Q	K1	K2	K3	
10	23	37,6	6	12,3	57	29	4 ⁰ _{-0,05}	23	16	18	12	16,4	11 ^{+0,05} ₀	Depht 2	7	18,8	10	7,6	5,2	2 ^{+0,05} ₀	Depht 3
16	30,6	42,5	7,5	15,5	67,3	38	5 ⁰ _{-0,05}	24,5	21	22	15	23,6	17 ^{+0,05} ₀	Depht 2	7,1	18,5	13	11	6,5	3 ^{+0,05} ₀	Depht 3
20	42	52,8	9,5	20,7	84,7	50	8 ⁰ _{-0,05}	29	30	32	18	27,6	21 ^{+0,05} ₀	Depht 3	8,4	23	15	16,8	7,5	4 ^{+0,05} ₀	Depht 4
25	52	63,6	11	25,5	102,7	63	10 ⁰ _{-0,05}	30	36	40	22	33,6	26 ^{+0,05} ₀	Depht 3,5	9,5	23,5	19,5	21,8	10	4 ^{+0,05} ₀	Depht 4

Ø	R	S	U	W	V	X	Y	Y1	Y2	Y3	Z	OP	CL
10	11,4	27	M2,5X0,45	3	5 ⁰ _{-0,05}	5,7	M3X0,5		6		M3X0,5	14,8 ⁺² ₀	11,4 ⁰ _{-0,07}
16	16	30	M3X0,5	4	8 ⁰ _{-0,05}	7	M4X0,7	9,5	5,5	8		20,8 ⁺² ₀	14,8 ⁰ _{-0,07}
20	18,6	35	M4X0,7	5	10 ⁰ _{-0,05}	9	M5X0,8	11,5	8	10	M5X0,8	26 ⁺² ₀	16,2 ⁰ _{-0,07}
25	22	36,5	M5X0,8	6	12 ⁰ _{-0,05}	12	M6X1,0	14,5	10	12		33,5 ⁺² ₀	19,2 ⁰ _{-0,07}